

无线吊磅使用说明书

11/28 0.1 版本



一：主要特点

- 1, AD 采用 24bit 高精度低噪声芯片，约 100 万内码保证称重准确
- 2, ADF 超低功耗，休眠平均 80uA，工作时动态省电，超远距离，采用扩频通信，抗干扰能力强
- 3, 无线双向控制，常规通信距离 1000 米以上，仪表自动控制秤体开关机，ADF 发射功率可调整，最远通信距离可达到 5 公里。
- 4, 大屏幕点阵显示，可以显示全中文国标一，二级汉字，英文，数字，及各种符号，并带有背光
- 5, 有针式和热敏打印，多种打印格式可选择，可配标签打印机，可打印全中文汉字，英文，数字及各种符号
- 6, 采用 64 频道无线模块，确保无同频率干扰
- 7, AD 发射和仪表采用智能电源管理，延长电池工作时间
- 8, 采用吊秤专用动态算法智能滤波，解决因物体晃动导致称重不准
- 9, 标定数据保存在 ADF，仪表通用，换仪表不用调整参数和标定。
- 10, 内部有适合码头自动打印参数调整，特别适合码头自动称重。
- 11, 附件可以选配无线大屏幕，电脑称重管理软件，增加配置无线大屏幕，配置简单，不要仪表里面加装模块。（6.9 或 6.9 以上版本）
- 12, 多种串口输出格式，有万泰和耀华连续输出格式，有按打印才输出格式。
- 13, ADF 电池类型可选择（3.6 锂电池，4.2V 锂电池，4V 铅酸电池，6V 电池），用超级锂电池可以一年不用充电。
- 14, 可以选配 4-20MA 模拟量端口输出，数字调整方便。
- 15, 具有分类存储功能，可以存储 100 个货号，每种货号可以 999 磅次，总存储 5000 次

二：串口输出

串口是 N, 8, 1 , 波特率可设置, 在热敏打印机型请勿修改串口参数

1: XT 连续 1 格式协议

K1:0X5A—起始位

K2:

7	6	5	4	3	2	1	0
符号位 (1--负, 0—正)	空	小数点		BCD 数据的万位			

重量数据是 BCD 码, 一位小数点时小数位为 01, 两位是 10

K3: BCD 数据的高 4 位显示千位, 低 4 位百位

K4: BCD 数据的高 4 位显示十位, 低 4 位个位

K5: K1—K4 的和加 18 的个十两位的 BCD 码

K1(0x5A)	K2	K3	K4	K5
----------	----	----	----	----

2: XT 格式 2 打印输出协议 ASCII 码

协议起始 02 货号 2 位 序号 3 位 年月日时分 10 位 正负
0x2D/0x20 6 位重量, 含小数点 效验 (前 23 位和取最后一个字节) 0x0d,0x0a

3: 耀华格式, 连续输出

数据以 ASCII 码方式输出, 每帧数据共有 8 个字节组成(包括小数点)。

数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组分隔符“=”，发送数据为净重，如果当前净重为 70.15，连续发送 51.0700= 51.0700=.....,如果是-70.15，连续发送 51.070--=51.070--=.....。

0000100= 显示 10000

2476000= 显示 6742

8.14760= 显示 6741.8

4：热敏打印协议，同时串口也可以输出打印数据，可以外接打印机和电脑

三：按键使用

「开机/复位」：打开仪表电源/复位。

「关机/取消」在主屏状态下起关机作用，其他状态是取消当前操作。

「背光/确认」：在数据设置或文字输入起确认当前操作，在主界面起
打开背光。

「检查/删除」：主屏下为进入检查菜单，可以看到 ADF 软件版本和设
置，在文字输入期间起删除作用。

「设置」：主屏下可进入设置菜单，在文字输入可起输入法切换。

「置零」：使当前显示重量为 0，文字输入状态是 0 数字输入。

「去皮」：可把当前重量当皮重去除

「累加」：不需要打印时可手动按累加当前重量存储

「累显」：显示当前货物的重量信息和各磅次信息，货物单价及总价，
累显总重时按打印键可打印货物总重量

按累显，再按打印，可打印当前货号累计重量

例如：

货号:2

累重：123456.0Kg

「货号」：设置当前货物类别号，范围 0-99，改变货号后打印，累显，
打清单均是对此货号进行的（货号是对货物进行类别分类
进行存储打印）

「编号」：编号可设置 10 个，可输入汉字，数字，符号等，显示当前
编号按 1-9 打印选择的编号（编号使用方法：编号可以当作
货物型号和规格，在需要打印型号规则时进入编号，选择
0-9 编号打印）

「皮重」：如预知皮重值可手工设置皮重，设完后重量值自动减去皮
重值。

『打题头』：是打印设置好的题头，题头里面可以设置公司名称等。

『走纸』：按一次走纸 1CM。

『打印』：称重状态下按打印，打印并存储当前重量值。

『 $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ $\downarrow\uparrow$ 』：在汉字输入时使光标左右移动，上下选择。

四：功能使用

设置菜单 1（设置键按一次进入）

- 0， 设置按键声音，进入后，按数字任何键可修改，按确认保存设置，按取消不修改退出
- 1， 设置时间和日期，进入后，顺序输入当前正确年月日和星期，和时间（24 小时制）。按确认保存设置，按取消不修改退出。
- 2， 设限重，只能输入比当前满量程限重小的数值，当显示重量超过限制时，仪表会显示 99999，蜂鸣器报警。
- 4， 累减，就是减去当前货号的某次错误的重量值，输入的序号是多少就减去那次
- 5， 累清，累清当前货号所有的重量数据
 清除当前货号重量，不删除其他货号重量
- 6， 总累清：累清所有货号的重量数据
 此功能慎用，否则清除所有重量数据
- 7， 设单价：设置当前货物的价格，x 元/吨
 自动跟据单价计算出价格
- 7， 设打印：设置打印格式，有精简打印，标准打印，标签打印（需要配标签打印机）

精简打印

称重计量单

序号 时间 重量 kg

002 00: 00 1000.0

003 00 00 3000.0

004 00 00 2000.5

005 00 00 3000.5

标准打印

称重计量单

序号： 001

日期： 2008-04-28

时间： 24: 00: 00

皮重： 500Kg

净重： 1000Kg

设置菜单 2（设置键按两次进入或按→）

0， 标定

当称重不准时，需要标定（新秤不需要标定，出厂以用砝码校正）

标定需要专业计量人员和砝码

选择 0 进入，再输入密码，进入当前空秤状态，空秤内码应该在 18000-30000 左右，等待内码值稳定后按确认，再输入砝码值，从左往右输入，前面空数值请输入 0，输入正确砝码值后按确认，再吊秤挂起砝码等待内码值稳定后按确认，需要多次修正标定，请再次输入法码重量，不需要修正标定的话直接按确认，再输入秤体吨位，5T 就输入 05，10T 就输入 10，按确认结束标定，如果提示标定 OK，代表完成。然后打印出标定数据，可以把打印数据存档，以后再换 ADF 免标定。

1， 重力修正：就是放大倍数 10000

2， 累计模式：0 是取消自动，1 是存储加打印，2 是只存储

- 3, 参数设置：需专业人员修改，客户请勿修改，详情见参数页面
- 3, 设自动：里面设置在自动打印的参数，可以用在码头，等自动打印地方，本仪表自动打 印效果经过多年实
践，动态精度高。
- 0: 打印模式 选择是否打开自动模式，也可以累计模式修改
- 1: 最小打印 设置最小打印重量，这个参数也是判定回零的参数
- 2: 稳定范围 设置稳定标识出现的动态范围，自动打印是根据稳
定标识来判断是否打印
- 3: 打印份数 在标准打印模式下，可以按一次打印键打印多份重
量单，相当于复印打印
- 4: 打印时间 就是稳定标识出现后等待多少时间再自动打印，这
个参数和 稳定范围配合调试，可以提高自动打印精度
- 5, 设题头：可以设置 10 个题头，将公司名称，货物名称型号等设置
里面，在打印题头里面打印出来
- 6, 分度值：修改分度值，输入分度值前面的编号就可以选择当前分
度值，请不要设置过小的分度值，而实际精度也没有提高，这样
会导致稳定很慢，吊秤国标是 3 千分度。
- 7, 打清单：打印当前货号所有的重量或打印设置日期时间范围内重
量。

此功能可以帮助客户打印多联称重单 例如：

货号： 2

序号	时间	重量 kg
01	12:34	12345
02	12:34	12345
03	12:34	12345
04	12:34	12345

累重： 123456kg

- 8, 帮助：使用说明或厂商联系方式

五：简单故障诊断

1， 仪表没有接收信号

- 1，检查秤体电池是否有电 2，通过频道搜索是否能找到正确频道，如果能找到正确频道，表示发射接收都正常，换置合适的频道即可

2， 仪表不开机

- 1，检查仪表是否没电 2，检查仪表是否进水或潮湿 3，检查按键是否有破损

3， 称重不准确或重量乱跳

- 1，检查附件是否有同频率的秤体干扰，切换仪表和秤体频道（频率干扰显示是重量有规律的重复的跳动） 2，检查仪表是否设置了皮重 3，检查秤体传感器插头在 ADF 上是否松动或进水

4， 不打印或打印字迹不清

- 1，检查仪表是否充足电量 2，打印不合格

六：参数设置

0：通信设置 设置串口，无线通信参数

0: ADF 发射功率 根据实际情况来设置，有 0-3 个等级，3 为最远距离为 2 公里多，但是 ADF 耗电也会增多。

1: ADF 电池类型 0: 4V 铅酸电池

1: 4.2V 锂电

2: 3.6V 锂亚电池（不可充电，可以工作一年）

3: 6V 电池

注意: 1, 需要在 ADF 跟仪表通信的状态下才能修改
2, 电池类型在 6V 状态下, 要用 6V 电池先通电工作才能去改为 4V 低压的电池类型

2: 串口波特率: 1200-9600 设置

(热敏打印机型这个请不要修改, 打印机要使用)

3: 通信协议: 多种通信协议, 方便连接电脑等设备

(热敏打印机型这个请不要修改, 打印机要使用)

4: 无线大屏: 是否配置无线大屏幕

5: 大屏频道: 无线大屏频道 65-99 直接选择。

1: 秤体频道 设置秤体频道, 如果有同频情况下, 可以修改秤体频道。

注意: 1, 需要在 ADF 跟仪表通信的状态下才能修改

2, 无地址码型号的仪表修改秤体频道, 请把秤和仪表示远离同频的秤再去修改秤体频道。

2: 4-20MA 零位: 设置 4-20MA 模拟量的零位输出, 满量程输出是自动根据秤体满量程的

3: 置零范围: 按键置零范围

4: 零位跟踪: 在传感器回零不好的情况, 根据实际情况设置零位跟踪

5: 计量单位: LB (磅), KG (公斤) 选择

6: 频道搜索: 不知道秤体频道情况下, 可以用频道搜索寻找秤体频道, 搜索到秤体频道后, 需要配置这个频道, 需要在 7: 仪表频道里面去设置。

7, 仪表频道: 设置仪表接收频道, 这个跟秤体 ADF 频道一样才能接收到重量数据

8, 修改密码: 可以设置标定密码, 设置参数密码, 系数密码。